

「111年度澎湖縣公共設施管線資料庫暨管理系統整合應用建置計畫 -後續擴充」委託資訊服務案

圖資更新作業教育訓練



112.04.26



110年度抽查成果說明


抽查錯誤態樣範例

抽測成果說明

改善建議及上傳資料填寫說明

營建署量測規範說明

E-GNSS測量注意事項



案件抽查(測)區間

第一類區間

110年7月1日至111年6月30日

(辦理重點:111年度圖資更新案件)

第二類區間

109年7月1日至110年6月30日

(辦理重點:110年度抽查《測》後各 機關圖資改善情形)

第三類區間

107年7月1日至108年6月30日

(辦理重點:107年度圖資更新案件)

第四類區間

106年7月1日至107年6月30日

(辦理重點:瞭解本區間圖資更新品質 狀況)

案件抽查成果

	已完成管線 圖資更新審 查案件數量 (E)	已完成管線圖資更新審 查案件比例%(E/B)	抽查已完成管線圖資更 新審查案件數量(F)	抽查案件比 例(F/E)
第一類區間	348	40.9%	77	22.1%
第二類區間	702	75.3%	104	14.8%
第四類區間	738	96.6%	131	17.8%

抽查案件數量統計



抽查成果說明(第一類區間管線單位)

46 贴	然始留此夕 较	案件數	抽案數	比例%	合格	比例	不合格
編號	管線單位名稱	(W)	(X)	(X/W)	案數(Y)	%(Y/X)	態樣數
1	台灣自來水股份有限公司	117	23	19.66%	10	43.48%	4
2	中華電信股份有限公司	51	12	23.53%	7	58.33%	4
3	台灣電力股份有限公司	174	36	20.69%	18	50.00%	2
4	澎湖縣政府警察局	3	3	100.00%	0	0.00%	3
5	台灣中油股份有限公司	1	1	100.00%	0	0.00%	1
6	陸軍第一地區支援指揮部地區補 油庫 馬公油料分庫	1	1	100.00%	1	100.00%	0
7	交通部觀光局澎湖國家風景管理 處	1	1	100.00%	0	0.00%	3
	總計	348	77	22.13%	36	46.75%	17

抽查成果說明(第二類區間管線單位)

編號	管線單位名稱	案件數 (W)	抽案數 (X)	比例% (X/W)	合格 案數(Y)	比例 %(Y/X)	不合格態樣數
1	台灣自來水股份有限公司	339	35	10.32%	0	0.00%	5
2	中華電信股份有限公司	146	30	20.55%	0	0.00%	4
3	台灣電力股份有限公司	210	32	15.24%	4	12.50%	5
4	澎湖有線電視股份有限公司	3	3	100.00%	0	0.00%	3
5	澎湖縣政府警察局	1	1	100.00%	0	0.00%	6
6	台灣中油股份有限公司	2	2	100.00%	0	0.00%	3
7	新世紀資通股份有限公司	1	1	100.00%	0	0.00%	6
	總計	702	104	14.81%	4	3.85%	32

抽查成果說明(第四類區間管線單位)

編號	管線單位名稱	案件數 (W)	抽案數 (X)	比例% (X/W)	合格 案數(Y)	比例 %(Y/X)	不合格 態樣數
1	台灣自來水股份有限公司	319	45	14.11%	0	0.00%	5
2	中華電信股份有限公司	164	33	20.12%	0	0.00%	6
3	台灣電力股份有限公司	230	36	15.65%	0	0.00%	6
4	澎湖有線電視股份有限公司	15	9	60.00%	0	0.00%	6
5	澎湖縣政府警察局	8	6	75.00%	0	0.00%	6
6	新世紀資通股份有限公司	1	1	100.00%	0	0.00%	6
7	台灣固網	1	1	100.00%	0	0.00%	4
	總計	738	131	17.75%	0	0.00%	39

抽查成果說明(第一類區間路權單位)

編號	路權單位名稱	屆期未審 案件數	案件數 (W)	抽案數 (X)	比例% (X/W)	合格 案數(Y)	比例 %(Y/X)	不合格 態樣數
1	馬公市公所	194	22	9	40.91%	1	11.11%	4
2	湖西鄉公所	62	29	9	31.03%	5	55.56%	4
3	白沙鄉公所	16	4	4	100.00%	0	0.00%	2
4	西嶼鄉公所	25	3	3	100.00%	0	0.00%	2
5	七美鄉公所	2	10	10	100.00%	1	10.00%	3
6	望安鄉公所	2	2	2	100.00%	0	0.00%	4
7	澎湖縣政府工務 處	11	132	21	15.91%	17	80.95%	2
8	交通部公路總局 第三區養護工程 處澎湖工務段	18	146	19	13.01%	12	63.16%	4
	總計	330	348	77	22.13%	36	46.75%	25

抽查成果說明(第二類區間路權單位)

編號	路權單位名稱	屆期未審 案件數	案件數 (W)	抽案數 (X)	比例% (X/W)	合格 案數(Y)	比例 %(Y/X)	不合格態樣數
1	馬公市公所	106	269	22	8.18%	0	0.00%	6
2	湖西鄉公所	11	137	15	10.95%	0	0.00%	5
3	白沙鄉公所	19	13	7	53.85%	0	0.00%	5
4	西嶼鄉公所	18	24	15	62.50%	2	13.33%	5
5	七美鄉公所	0	8	8	100.00%	0	0.00%	4
6	望安鄉公所	0	11	5	45.45%	0	0.00%	5
7	澎湖縣政府工務 處	6	110	15	13.64%	2	13.33%	4
8	交通部公路總局 第三區養護工程 處澎湖工務段	0	130	17	13.08%	0	0.00%	5
	總計	160	702	104	14.81%	4	3.85%	39

抽查成果說明(第四類區間路權單位)

編號	路權單位名稱	屆期未審 案件數	案件數 (W)	抽案數 (X)	比例% (X/W)	合格 案數(Y)	比例 %(Y/X)	不合格態樣數
1	馬公市公所	0	415	43	10.36%	0	0.00%	6
2	湖西鄉公所	0	81	16	19.75%	0	0.00%	6
3	白沙鄉公所	13	30	15	50.00%	0	0.00%	6
4	西嶼鄉公所	0	31	17	54.84%	0	0.00%	6
5	七美鄉公所	0	25	11	44.00%	0	0.00%	6
6	望安鄉公所	0	10	10	100.00%	0	0.00%	6
7	澎湖縣政府工務處	0	1	1	100.00%	0	0.00%	3
8	交通部公路總局第三區養護 工程處澎湖工務段	0	145	18	12.41%	0	0.00%	6
	總計	13	738	131	17.75%	0	0.00%	45

抽查錯誤態樣說明

A:未提交完整資料(含自主檢核表、測量讀值、施工相片)

B:測量數值與GML不符

C:GML位相關係不合理

D: GML與既有管線資料關係不正確


E: 孔深、埋深施工相片無法辨識或與GML不符

F: GML屬性資料有誤

o:其他

抽查錯誤態樣統計

不合格態樣數量



13

抽查錯誤態樣範例

◆A:未提交完整資料(含自主檢核表、測量讀值、施工相 片)



澎湖縣政府新設及維護管線施工圖資更新作業 自主查核表 V


案件編號:1100500	065 DCIS: 5210034	施測日期:110.06.19	
	基本資	資料	
1. 施測廠商: □ 自	1行施測 ■ 外包施測] (廠商名稱: 立電股份本	有限公司)
施测人員姓名	: 薛家玲		
2. 施測儀器: 🗌 🖄	垒緯儀 ■ 衛星定位儀	器 □ 潛盾施工 □ 其官	ž:
(採用其它方式請	跳填 4, 經緯儀、潛盾施工	請跳填寫5)	
3. GPS 儀器型號:	Hi-Survey Road V2.0	.6	
是否連接內政部	國土測繪中心提供之e	-GNSS 定位服務:□ 有	無
如無連接時,請	說明如何取得控制點坐	上標資訊及校正方式:	
說明: 由地政事務	所提供坐標與測量機器	8做校正,取得正確坐標。	_
4. 其它施测方式及	如何驗證符合精度說明] :	
說明:			_
5. 引用控制點來源	:	(TWD97 坐標系統,間接	高程為正高)
控制點編號:			
E 坐標: 30784	8.894 N 坐標: 26074	481.003 間接高程:	公尺
控制點編號:			
E 坐標:	N 坐標:	間接高程:	公尺
6. 施測點數:		需有控制點	山棒
孔蓋:1	點;設施物:	一一一一一一一一一	三1示點
	查核环	页目	
7. 測量精度是否	符合營建署「公共設施	管線資料庫系統建置案共通	規格」之規
定:			
■ 是 □ 否	0		

符合規定之自主檢核表

說明:孔蓋坐標誤差小於20公分、管線坐標誤差小於30公分、管線轉折



測量讀值需拍攝設施當下GPS機器所紀錄之坐標數值,非其他量測資訊



抽查錯誤態樣範例

◆B: 測量數值與GML不符



現場測量數值(192571.05,2632698.47)與GML坐標(192733.19,2632725.17)距離差為164.32公尺

◆C:GML位相關係不合理



抽查錯誤態樣範例

◆C:GML位相關係不合理



GML未採單案上傳

◆D:GML與既有管線資料關係不正確



抽查錯誤態樣範例

◆E:孔深、埋深施工相片無法辨識或與GML不符



量測數據模糊不清且未放置水平箱尺



埋深照片未放置箱尺



◆E: 孔深、埋深施工相片無法辨識或與GML不符




埋深照片與GML填報數值不符

抽查錯誤態樣範例

◆F: GML屬性資料有誤





23

抽查錯誤態樣範例

◆F:GML屬性資料有誤



GML管線長度與屬性資料不符


抽查錯誤態樣範例

- ◆o:其他
 - 箱尺未正確放置於管頂位置






申報完工錯誤態樣



自主查核表內容非本案件



自主查核表缺少管線埋深照片



竣工圖可使用地圖擷取 清楚標示該附近地區路段路名及施工範圍位置

25

申報完工錯誤態樣



自主查核表測量坐標讀數與GML坐標不相符(含小數點3位) 施設 並請統一顯示出小數點3位



重點缺失項目

- ◆自主查核表管線埋深編號及照片要有起點、轉折點、終 點
- ◆自主查核表施測點數如6點,施測照片及測量坐標讀數要 一樣6點照片
- ◆自主查核表照片編號請填寫完整,編號與GML編號對應
- ◆自主查核表要簽章

案件抽測成果

	已完成管線圖資 更新審查案件數 量(G)	已完成管線圖資更 新審查案件比例 %(G/D)	外業抽測已完成管線圖 資更新審查作業案件數 量(H)	抽測案件 比例 %(H/G)
第一類區間	348	37.9%	166	47.7%
第二類區間	702	71.9%	33	4.7%
第三類區間	918	96.9%	38	4.1%

抽測點數統計圖



抽測成果說明(第一類區間管線單位)

編號	管線單位名稱	案件數 (V)	抽案數 (X)	比例% (X/V)	合格 案數(W)	比例% (W/X)	抽測 點數(Y)	合格 點數(Z)	比例 %(Z/Y)	不合格態樣數
1	中華電信股份有限公 司	25	25	100.00%	13	52.00%	33	20	60.61%	2
2	台灣自來水股份有限 公司	5	3	60.00%	2	66.67%	8	6	75.00%	1
3	台灣電力股份有限公 司	148	135	91.22%	23	17.04%	250	62	24.80%	2
4	台灣電力股份有限公 司嘉南供電區營運處	2	2	100.00%	0	0.00%	2	0	0.00%	2
5	台灣中油股份有限公司	1	1	100.00%	0	0.00%	3	0	0.00%	2
	總計	181	166	91.71%	38	22.89%	296	88	29.73%	2

抽測成果說明(第二類區間管線單位)

編號	管線單位名稱	案件數 (V)	抽案數 (X)	比例% (X/V)	合格 案數(W)	比例% (W/X)	抽測 點數(Y)	合格 點數(Z)	比例 %(Z/Y)	不合格 態樣數
1	中華電信股份有限 公司	53	1 <i>7</i>	32.08%	4	23.53%	18	5	27.78%	2
2	台灣自來水股份有 限公司	5	3	60.00%	1	33.33%	3	1	33.33%	2
3	台灣電力股份有限 公司	183	13	7.10%	0	0.00%	13	0	0.00%	2
	總計	241	33	13.69%	5	15.15%	34	6	17.65%	2


自主查核表填寫說明

基本資料	
1. 施測廠商: □ 自行施測 □ 外包施測(廠商名稱:)	
施测人员姓名:	
2. 施測儀器: □ 經緯儀 □ 衛星定位儀器 □ 潛盾施工 □ 其它:	
(採用其它方式請跳填 4,經緯儀、潛盾施工請跳填寫 5)	
3. GPS 儀器型號:	
是否連接內政部國土測繪中心提供之 e-GNSS 定位服務: □ 有 □ 無	查核項目
如無連接時,請說明如何取得控制點坐標資訊及校正方式:	測量精度是否符合「雲林縣政府公共設施管線圖資更新及維護作業要點」之
說明:	規定:
4. 其它施测方式及如何驗證符合精度說明:	一旦是 □ 否。
說明:	說明:孔蓋坐標誤差小於20公分、管線坐標誤差小於30公分、管線轉折部分坐標誤差小於50公分。
	大字体映左小が50公方。 是否依「雲林縣政府公共設施管線圖資更新及維護作業要點」之規定量測圖
(11121 2114 214 214 214 214 214 214 214 2	置更新所需之屬性資料:□ 是 □ 否。
控制點編號:N 坐標:間接高程:公尺	
□ 坐标·□接向程·公人 控制點編號:	是否取得测量紀錄檔案或報表:□ 是 □ 否。
	使用 GPS 儀器時,是否拍攝施測成果坐標讀數之相片:□ 是 □ 否。
	現場施工作業範圍、管線起點、轉折點及終點部份,是否有依序拍攝遠照、
6. 施測點數:孔蓋: 點;設施物: 點;管線: 點	近照、埋深及假修復路面照片,管線埋設深度以箱尺量測,並以平視角度拍
	- 攝箱尺量测值:□ 是 □ 否。
測量儀器基本資料(需填寫引用控制點坐標)	測量規定自我確認
圖資更新查	全核項目
11. 上傳圖資格式是否依照現行實施「公与	+設施管線資料標準」規範之 GML 交換
檔案格式製作:□ 是 □ 否	
12. 施作之道路挖掘工程是否與核可之內容	>字與要求一致:□ 是 □ 否
13. 上傳圖資及照片內容是否與現地施工區	品位及現場實際施工內容相符,並對圖
資正確性負完全責任:□ 是 □ 否	2000
同·农王·扩充4015	E 7614 76127

圖資更新資料正確性確認

31


自主查核表填寫說明








◆管線(道)空間及屬性變異處說明




營建署量測規範說明

◆管線(道)空間及屬性變異處說明



◆人手孔開孔測量說明


中華電信方形手孔



汙水圓形手孔



有線電視方形人孔



臺灣電力公司圓形人孔





方形:蓋部寬度

40000>

方形:蓋部長度


←-→

圓形:蓋部寬度

35

營建署量測規範說明

◆人手孔開孔測量說明



埋深照片拍攝說明

開挖

完成管線埋設

管線起點、 轉折點、終點 埋深量測



起點→轉折點→終點依序編號、量測拍照

起點埋深量測 佐證照片

照片編號範例: No.1管-起點編號(A01S)-起點埋深

轉折點(依序) 埋深量測 佐證照片

照片編號範例

No.1管-轉1 (A01T1)平面坐標改變 No.1管-轉2 (A01T2)平面坐標改變

終點埋深量測 佐證照片

照片編號範例:

No.1管-終點編號(A01F)-終點埋深

箱尺擺放規定(至少2根箱尺)

採平視角度(並能顯示置於管 頂)拍攝相片,須能明確判讀 箱尺平視刻度數值。



第1根平置於 開挖地面

第2根垂直於 第1根並放置 於佈設管線之 管頂(埋設深度)

37

營建署量測規範說明

埋深資料填寫說明



起點埋深量測 佐證照片

照片編號範例: No.1管-起點編號(A01S)-起點埋深

> 轉折點 埋深變化量測 佐證照片

照片編號範例: No.1管-轉1 (A01T1)平面坐標改變 No.1管-轉2 (A01T2)平面坐標改變

3

終點埋深量測 佐證照片

照片編號範例: 4 No.1管-終點編號(A01F)-終點埋深

起點→轉折點→終點埋深 量測照片依序填入自主檢核表

◆管線圖資更新測量工序建議





39

E-GNSS測量注意事項

◆概述

- 透過即時傳輸建置於全國各地之衛星定位基準站每天24小時每1秒之連續性衛星觀測資料,經由控制及計算中心對於各基準站衛星觀測資料之整合計算處理後,目前在臺灣本島(含綠島及蘭嶼)及澎湖、金門、馬祖地區,只要在可以同時接收5顆GPS衛星訊號的地方,都可以利用無線上網的方式,在極短的時間內,獲得高精度之定位坐標。
- 即時性衛星動態定位服務
 - 公分級精度虛擬基準站即時動態定位(VBS-RTK)
 - 次公尺級精度網路化電碼差分即時動態定位(DGNSS)
- 衛星觀測資料後處理動態定位服務
- 衛星觀測資料電子檔供應服務
 - 實體基準站衛星觀測資料
 - 虛擬基準站衛星觀測資料

◆入口網站: https://egnss.nlsc.gov.tw/



陽私權政策 | 網站安全政策 | 個資聲明

帳號申請



41

E-GNSS測量注意事項

◆儀器操作要確認登錄點

依據採用的RTCM版本及成果所需坐標系統選擇適當的登錄點。例:成果需TWD97坐標, 儀器採用RTCM3.1,登錄點為TTG TWD97。

登錄點名稱	測量成果坐標系統	RTCM版本	有效服務範圍	
Taiwan	e-GNSS	RTCM 3.1		
Taiwan_RTCM23	e-GNSS	RTCM 2.3		
TTG_TWD97	平面:TWD97 高程:TWVD2001正高	RTCM 3.1 (須使用廣播或自動坐標系統)		
TTG_2010	平面:TWD97[2010] 高程:TWVD2001正高	RTCM 3.1 (須使用廣播或自動坐標系統)	臺灣本島各縣市	
GNSS_Taiwan	e-GNSS	RTCM 3.2		
GNSS_TWD97	平面:TWD97 高程:TWVD2001正高	RTCM 3.2 (須使用廣播或自動坐標系統)		
GNSS_2010	平面:TWD97[2010] 高程:TWVD2001正高	RTCM 3.2 (須使用廣播或自動坐標系統)		
Kinmen_Penghu	平面:TWD97 高程:TWD97橢球高	RTCM 3.1	金門縣 澎湖縣	
Kinmen_Mazu_Penghu	平面:TWD97 高程:TWD97橢球高	RTCM 2.3	金門縣 連江縣 澎湖縣	
KMP_H	平面:TWD97 高程:當地正高系統(H)	RTCM 3.1 (須使用廣播或自動坐標系統)	金門縣 連江縣 澎湖縣	

◆控制點檢核確認

- 建議每次施測前測量鄰近控制點檢核坐標
- 可使用行政區或框選範圍查詢, 勾選所需坐標系統及控制點等級。坐標成果可向國土測繪中心或縣府地政局申請。


		點位資料(地圖)		
No sic	點名	點位種類	設置時間	
CIME	七美	一等衛星控制點(GNSS經濟站)	-	
石號碼	標石種類	點位狀況	設置機關	
IME	連續站	良好	内政部國土削續中心	
開號	點位來源	行政區	行政區 中央子午線	
192017		澎湖縣七美鄉	119	
道語	機密等級	永久測量標	İ	
-	無	-		
	42	梅莊		
		衛星觀測資料可於本網站資料供應系統或設置機關網頁申請		
		TWD97坐標資料(109年)		
級坐標檔路值(m)		模坐標模略值(m)	施測時間	
2567000		294010		
緯度坐標概略值(dd:mm:ss)		超度坐標概略值(dd:mm:ss)	棚球高概略值(m)	
23:12:16		119:25:47	50	
X坐標環略值(m)		Y坐標概賠值(m)	Z 坐標概略值(m)	
-2881960		5108390	2497580	

43

E-GNSS測量注意事項

◆高程值說明

- 正高系統的參考基準面為大地水準面;橢球高系統的參考基準面為一經選定的參考橢球面,兩個高程系統之間可由一物理量來銜接,稱為大地起伏
- 高程測差距約20公尺,就是用到橢球高,是錯誤的。
- 基降平均海水面是正高。



測量儀器



45

E-GNSS測量注意事項

衛星定位解



衛星定位應採固定解



衛星定位解





非固定解、單 點、浮動解誤 差易過大

改善對策建議

施工中

埋深照片確實 拍攝

照片清晰可供 辨識

箱尺擺放依照 規定

測量作業

儀器精度確實 校驗

事前確認測量 精度

展點檢視位置 合理性

內業作業

2612896.783 179454.522 7.556 2612893.133 179457.604 7.499

2612888.340 179453.095 7.417

依據測量數值 製圖

依據拍攝照片 建立屬性

確認屬性資料 合理性

坐標檢核



坐標檢核



坐標檢核










坐標檢核



討論事項

◆111年度公所完工結案案件,需退件修正事項



報告完畢 敬請指教

